

CORRIERE DELLA
SERÀ 13-11-91

LINATE 12-11-91
BLACKOUT (BF)

Radar accecati Linate in tilt

Ancora una giornata di ritardi nel traffico aereo a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi. Ma a Linate ieri si sono aggiunti anche i disagi dovuti al blackout del radar della torre di controllo a causa di una interferenza magnetica non identificata.

Il blocco è durato dalle 10 alle 12 e gli addetti al traffico aereo hanno dovuto gestire decolli e atterraggi secondo il sistema manuale, tenendo separazioni più lunghe fra un aereo e l'altro.